



**ESTADO DE RONDÔNIA
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
DE BURITIS - RO**

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO E INSPEÇÃO

No presente ato de inspeção e análise, deverá ser analisado e inspecionado os seguintes itens, podendo a comissão que estiver realizando a inspeção acrescentar itens não presentes neste instrumento quando necessário.

1. Realizar análise no funcionamento geral das Unidades e Estabelecimentos de Saúde, que estiverem em inspeção;

IDENTIFICAÇÃO

Data: 20/07/2023

Unidade/Estabelecimento de Saúde: Unidade de Saúde do Setor 04

Endereço: Rua Parecis, setor 4.

Diretora: Cida Barros

SERVIÇO/ATENDIMENTO PRESTADO À POPULAÇÃO

Recepção:

Observação:

Possui um painel de chamamento de pacientes, como também café para os mesmo.

Triagem:

Observações:

Avenida Montenegro nº 1246, Setor 05, Buritis – RO/CEP: 76.880-000
Telefone: (69) 3238 – 2532 email: cmsburitis@hotmail.com



**ESTADO DE RONDÔNIA
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
DE BURITIS - RO**

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO E INSPEÇÃO

1. O termômetro sem pilha e sendo necessário realizar a compra delas.
2. A balança infantil encontra-se inoperante;
3. O esfigmomanômetro utilizado apresenta problemas no abotoamento, prejudicando a precisão das aferições e o processo de retirada da braçadeira;
4. Fomos informados que os materiais solicitados pelos servidores não estão sendo entregues conforme a contento.

Recomendação:

- 1 Recomenda-se que os equipamentos que façam uso de pilhas seja encaminhadas com as mesmas ou que seja aberto processo de aquisição das mesmas.
- 2 Recomenda-se realizar uma manutenção ou substituição da balança para que ela esteja disponível e funcional, possibilitando a pesagem adequada de crianças;
- 3 Recomenda-se que seja adquirido um monitor de sinais vitais, para garantir de forma confiável as aferições de sinais vitais;
- 4 Recomenda-se verificação dos processos de aquisição e fornecimento dos materiais para garantir que atendam às necessidades e especificações solicitadas pelo responsável da Unidade.

SALA DE PROCEDIMENTO: (curativo, inalação, injeções...)

Observações:

1. Sala apresenta infiltração e mofo;
2. Foi observada a falta de máscaras pediátricas disponíveis na unidade.



**ESTADO DE RONDÔNIA
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
DE BURITIS - RO**

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO E INSPEÇÃO

Recomendação:

1. Recomenda-se que sejam tomadas ações imediatas para corrigir esse problema, incluindo uma inspeção mais detalhada para identificar a origem das infiltrações e o tratamento adequado para eliminar o mofo;
2. Recomenda-se que seja feita uma aquisição urgente de máscaras pediátricas de qualidade, em quantidade suficiente para atender à demanda da unidade.

SALA DE REUNIÕES:

Observações:

1. Sala de reuniões foi identificada com infiltração, mofo e as cerâmicas do chão estão se soltando. A diretoria informou que já realizou a solicitação à secretaria para reparar esses problemas.

Recomendação:

1. Recomenda-se, de forma imediata e urgente, que sejam realizados os reparos nas cerâmicas, devido ao risco potencial que podem trazer para as pessoas e os funcionários que utilizam a sala.

SALA DIRETORA:

Observações:

1. Foi constatado infiltração e mofo na sala.

Recomendação:

1. Recomenda-se que sejam tomadas ações imediatas para corrigir esse problema, incluindo uma inspeção mais detalhada para identificar a origem das infiltrações e o tratamento adequado para eliminar o mofo.



**ESTADO DE RONDÔNIA
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
DE BURITIS - RO**

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO E INSPEÇÃO

ATENDIMENTO DE ENFERMEIRO (consultório I e II)

Observações:

Consultório de enfermagem I:

1. A sala apresenta infiltração, segundo a diretora quando chove.

Consultório de enfermagem II:

1. Foi constatado mofo e infiltração na sala;
2. A porta do banheiro da sala da enfermeira não está fechando;
3. A profissional informou que o sistema de alimentação de produção o GMU, o qual apresenta falha na migração de informação com e-sus;

Recomendação:

Consultório de enfermagem I:

1. Recomenda-se que seja realizada uma avaliação técnica para identificar a origem e extensão da infiltração, seguida de reparos adequados para solucionar o problema e evitar danos maiores à estrutura.

Consultório de enfermagem II:

1. Recomenda-se que seja realizada uma avaliação técnica para identificar a origem e extensão da infiltração, seguida de reparos adequados para solucionar o problema e evitar danos maiores à estrutura;
2. Recomenda-se que a porta seja reparada ou substituída para garantir a privacidade e a segurança no ambiente do banheiro;



**ESTADO DE RONDÔNIA
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
DE BURITIS - RO**

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO E INSPEÇÃO

3. Recomenda-se que a empresa responsável pelo sistema GMU seja acionada para verificar e corrigir as falhas de migração de dados. É fundamental garantir que o sistema funcione adequadamente para uma gestão eficiente das informações de saúde dos pacientes.

FARMÁCIA:

Observações:

1. Foi observado que a unidade possui uma sala destinada ao armazenamento de procedimentos. No entanto, constatou-se a presença de mofo e infiltração nessa sala.

Recomendações:

1. Recomenda-se que seja realizada uma avaliação técnica para identificar a origem e extensão da infiltração, seguida de reparos adequados para solucionar o problema e evitar danos maiores à estrutura.

ATENDIMENTO MÉDICO (consultório I e II):

Observações:

Consultório de médico I:

1. Foi constatado problema com a estrutura física e mobília, mas fomos informados que já foram solicitado aquisição de mobília.

Consultório de médico II:

1. Foi constatado que a sala apresenta infiltração e mofo;



**ESTADO DE RONDÔNIA
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
DE BURITIS - RO**

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO E INSPEÇÃO

2. A médica informou que os materiais são suficientes e adequados para realização dos procedimentos.

Recomendações:

Consultório de médico I:

1. Recomenda-se melhoria da estrutura física para que a profissional possa desempenhar de forma adequada as funções.

Consultório de médico II:

1. Recomenda-se que seja realizada uma avaliação técnica para identificar a origem e extensão da infiltração, seguida de reparos adequados para solucionar o problema e evitar danos maiores à estrutura;

DENTISTA:

Observações:

1. Relatou que há necessidade da capacitação dos auxiliares de dentista;
2. A profissional destacou a necessidade de um almoxarifado odontológico para armazenar os materiais de odontologia, reduzindo a quantidade de itens na sala e garantindo um espaço adequado para os procedimentos;
3. Informou que os materiais são suficientes e adequados para realização dos procedimentos;

Recomendações:

1. Recomenda-se que seja providenciada a capacitação dos auxiliares de dentista, a fim de aprimorar suas habilidades e conhecimentos no desempenho de suas funções;



**ESTADO DE RONDÔNIA
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
DE BURITIS - RO**

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO E INSPEÇÃO

2. Recomenda-se a instituição de um almoxarifado odontológico para armazenar os materiais de odontologia, liberando espaço na sala de odontologia e permitindo a realização dos procedimentos.

Registro de Reclamações ou Sugestões dos Pacientes:

A Ouvidora Municipal de Saúde nós acompanhou durante a inspeção, com objetivo de colher essas informações.

Segue em anexo o relatório da ouvidoria.

BANHEIRO: (acessibilidade, privacidade e condições gerais)

Observações:

1. Foi constatado que a porta do banheiro feminino não está fechando;

Recomendações:

1. Recomenda-se conserto a fechadura, para garantir a privacidade na utilização do banheiro pelos pacientes e pessoas.

Cozinha:

Em boas condições.

Expurgo:

Observações:

1. Fomos informados de que a luz da sala permanece desligada por causa de uma infiltração de água no local. Existe a preocupação da Diretora de que essa infiltração possa causar um contato inadequado entre os fios elétricos ou componentes da iluminação, o que poderia levar a um curto-circuito. Por



ESTADO DE RONDÔNIA
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
DE BURITIS - RO

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO E INSPEÇÃO

questões de segurança, a luz foi desligada temporariamente até que a infiltração seja corrigida para evitar quaisquer riscos elétricos ou acidentes."

Recomendações:

1. Recomenda-se que seja realizada uma avaliação técnica para identificar a origem e extensão da infiltração, seguida de reparos adequados para solucionar o problema e evitar danos maiores à estrutura, como também possibilitar a utilização da iluminação da sala.

Esterilização:

Observações:

1. Foi constatado Infiltração e mofo na sala.

Recomendações:

1. Recomenda-se que seja realizada uma avaliação técnica para identificar a origem e extensão da infiltração, seguida de reparos adequados para solucionar o problema e evitar danos maiores à estrutura.

Veículo:

Observação:

1. Foi constatado a necessidade de implantação da garagem para acomodar uma veículo (ambulância), que fica exposto ao sol e chuva;
2. A unidade possui carro e motorista disponível para realizar o transporte, quando a unidade necessita.

Recomendações:

1. Recomenda-se a ampliação da garagem para acomodar também o outro veículo (ambulância), que atualmente fica exposto ao sol e chuva, provocando sua deterioração e depreciação.

Avenida Montenegro nº 1246, Setor 05, Buritis – RO/CEP: 76.880-000
Telefone: (69) 3238 – 2532 email: cmsburitis@hotmail.com



**ESTADO DE RONDÔNIA
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
DE BURITIS - RO**

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO E INSPEÇÃO

OBSERVAÇÃO GERAL:

1. Foi constatada a necessidade de adquirir gases já prontos e embalados, devido às dificuldades encontradas ao realizar cotações dos gases e, além disso, para evitar contaminações
2. Construção de um Muro no Posto de Saúde;
3. Foi constatado a necessidade de pintura interna e externa no posto de saúde, devido ao descascamento das paredes

RECOMENDAÇÃO GERAL:

1. Recomenda-se aquisição de gases já prontos, dada a dificuldade enfrentada para cortar, afim de otimizar ao tempo de trabalho.
2. Recomenda-se a construção do muro para proporciona maior proteção ao local, como também demarcar o espaço territorial do Posto de Saúde.
3. Recomenda-se que seja realizada a pintura para melhorar a aparência do local e preservar sua estrutura.

Profissionais de Saúde:

(X) Médicos (X) Enfermeiros (X) Técnicos de Enfermagem () ortopedista ()
fonoaudiólogo () nutricionista () psicólogo () fisioterapia (X) Outros

Atendimentos Realizados:

(X) Consulta Médica () Exames () Vacinas (X) Outros



**ESTADO DE RONDÔNIA
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
DE BURITIS - RO**

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO E INSPEÇÃO

Assinatura da Comissão:
