



INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO E INSPEÇÃO

No presente ato de inspeção e análise, deverá ser analisado e inspecionado os seguintes itens, podendo a comissão que estiver realizando a inspeção acrescentar itens não presentes neste instrumento quando necessário.

1.Realizar análise no funcionamento geral das Unidades e Estabelecimentos de Saúde, que estiverem em inspeção;

IDENTIFICAÇÃO

Data: 27/07/2023

Unidade/Estabelecimento de Saúde: VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLOGIA

Endereço: Rua Petropolis Setor 04

Diretora: Coord. da Vigilância em Saúde Erico de Oliveira Ferreira Farias e Diretora da

Epidemiologia Denise da Silva Oliveira

SERVIÇO/ATENDIMENTO PRESTADO À POPULAÇÃO

Recepção:

Observações:

- 1. As luzes estão intermitentes;
- 2. Sugestão por parte da profissional do setor de epidemiologia de capacitação para manuseamento dos sistema.

Recomendação:

1. Recomenda-se manutenção ou substituição das lâmpadas;

Avenida Montenegro nº 1246, Setor 05, Buritis – RO/CEP: 76.880-000 Telefone: (69) 3238 – 2532 email: cmsburitis@hotmail.com





INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO E INSPEÇÃO
 Recomenda-se capacitação dos profissionais de acordo com suas demandas; Recomenda-se a diminuição da rotatividade de servidores públicos nos respectivos setores.
Hayéria da Eurojanamanta.
Horário de Funcionamento:
Observações:
 O funcionamento ocorre em dois turnos: na parte da manhã, das 7h30min às 13 horas, e na parte da tarde, das 14 horas às 18 horas.
ACESSO/AMBIENTE
Acesso as informações de serviços prestados; (placas de identificação, escalas, Servidores identificados (recolhimento de uniforme é realizado de profissionais que foi demitido, exonerado, ou remanejado para outras funções:
Observações:
Os profissionais identificados com crachá e colete
Climatização/lluminação:
Observações:
Em boas condições.
Banheiro: (acessibilidade, privacidade e condições gerais)
Em boas condições para uso.

Avenida Montenegro nº 1246, Setor 05, Buritis – RO/CEP: 76.880-000 Telefone: (69) 3238 – 2532 email: cmsburitis@hotmail.com





INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO E INSPEÇÃO

Higienização no Geral:

Observações:

1. Ausência de zeladora e serviço gerais

Recomendações:

1. Recomenda-se a contratação servidores da limpeza e serviços gerais.

Copa:

Em boas condições.

Veículos:

Observações:

- 1. O veículos da epidemiologia está sujeito ao sol e à chuva, provocando, por consequência, depreciação e deterioração;
- 2. Possui no setor de epidemiologia um veículo 4x4.

Recomendações:

1. Recomenda-se que sejam providenciadas garage coberta ou abrigo para proteger os veículo epidemiologia contra os efeitos nocivos do sol e da chuva, a fim de reduzir a depreciação e deterioração causadas pelas condições climáticas. Isso contribuirá para prolongar a vida útil dos veículos e reduzir os custos de manutenção.

OBSERVAÇÃO GERAL:

- 1. Fomos informados em um diálogo com o coordenador da vigilância em saúde sobre a intenção de implantar um canil nas dependência do prédio da vigilância em saúde:
- 2. Foi constatado que o pátio está em más condições de limpeza (vegetação e entulhos).

Avenida Montenegro nº 1246, Setor 05, Buritis – RO/CEP: 76.880-000 Telefone: (69) 3238 – 2532 email: cmsburitis@hotmail.com





INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO E INSPEÇÃO

RECOMENDAÇÃO GERAL:

- 1. Recomenda-se que sejam observadas as normas técnicas específicas sobre a estrutura física para a implantação do canil. Essas normas podem fornecer diretrizes importantes para garantir um ambiente adequado e seguro para os animais abrigados. Sugere-se também que seja realizada uma visita técnica por parte do setor interessado na implantação do canil, especialmente em municípios que já possuam um canil em atividade. Essa visita tem o propósito de analisar a estrutura física, as condições das instalações e as formas de funcionamento do canil.
- 2. Recomenda-se a limpeza em geral.

Assinatura da Comissão:		

Avenida Montenegro nº 1246, Setor 05, Buritis – RO/CEP: 76.880-000 Telefone: (69) 3238 – 2532 email: cmsburitis@hotmail.com