



**ESTADO DE RONDÔNIA
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
DE BURITIS - RO**

**RELATÓRIO, INSTRUMENTO DE FISCALIZAÇÃO E
INSPEÇÃO**

No presente ato de inspeção e análise, deverá ser analisado e inspecionado os seguintes itens, podendo a comissão que estiver realizando a inspeção acrescentar itens não presentes neste instrumento quando necessário.

1. Realizar análise no funcionamento geral das Unidades e Estabelecimentos de Saúde, que estiver sendo inspeção;

IDENTIFICAÇÃO

Data: 10/10/2025

Unidade/Estabelecimento de Saúde: CAPS – Centro de Atenção Psicossocial

Endereço: Av. Rondônia setor 04

Diretor (a) / Coordenador (a)

OBJETIVO DA VISTORIA

A presente vistoria teve como objetivo avaliar as condições estruturais, organizacionais e de atendimento do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), bem como verificar demandas apresentadas por usuários e servidores, visando subsidiar medidas de melhoria nos serviços prestados à população.

DESENVOLVIMENTO

Avenida Montenegro nº 1246, Setor 05, Buritis – RO/CEP: 76.880-000
Telefone: (69) 3238 – 2532 email: cmsburitis@hotmail.com

M. Cristina

Adalberto

[Assinatura]



ESTADO DE RONDÔNIA
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
DE BURITIS - RO

RELATÓRIO, INSTRUMENTO DE FISCALIZAÇÃO E
INSPEÇÃO

Na data de 10 de outubro de 2025, a equipe composta por representantes do Conselho Municipal de Saúde e da Ouvidoria Municipal de Saúde (SEMUSA) realizou visita técnica ao CAPS, observando as seguintes condições:

ÁREAS EXTERNAS

Prédio novo, porém a calçada apresenta rachaduras no lado direito da porta de entrada do CAPS; Ausência de muros ou estruturas de proteção ao redor do imóvel; Ausência de garagem para o veículo oficial; Constatou-se que as vias de acesso ao prédio encontram-se em péssimo estado de conservação, apresentando buracos, crateras e irregularidades que comprometem a mobilidade e segurança dos usuários. Essa situação impossibilita o deslocamento adequado de cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida até a entrada da unidade, configurando um obstáculo ao acesso pleno aos serviços ofertados. Recomendação: Solicita-se que sejam adotadas providências junto ao setor responsável pela infraestrutura urbana, a fim de viabilizar manutenção e reparos urgentes nas referidas vias, garantindo condições adequadas de acessibilidade e segurança no entorno do CAPS. O prédio apresenta-se limpo, arejado e organizado, necessitando, contudo, de instalação de grades ou reforço de proteção nas janelas, especialmente nas janelas/blindex dos banheiros que dão acesso ao interior do prédio, visando maior segurança, apesar da existência de sistema de monitoramento por câmeras.

2.2 AMBIENTES INTERNOS

Avenida Montenegro nº 1246, Setor 05, Buritis – RO/CEP: 76.880-000
Telefone: (69) 3238 – 2532 email: cmsburitis@hotmail.com

M. A. Lima *Adriano*

[Signature]



**ESTADO DE RONDÔNIA
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
DE BURITIS - RO**

**RELATÓRIO, INSTRUMENTO DE FISCALIZAÇÃO E
INSPEÇÃO**

Recepção:

Espaço amplo, limpo e bem iluminado, ambiente acolhedor e agradável aos pacientes. Possui longarinas para espera, mesa e cadeira tipo secretária, computador e impressora em bom estado de funcionamento e conservação. Há dois banheiros acessíveis (masculino e feminino) e quatro banheiros simples (dois masculinos e dois femininos). Observou-se que o espaço possui 11 lâmpadas, das quais 5 estão queimadas, sem, contudo, prejudicar a luminosidade do ambiente.

Sala de Triagem:

Sala ampla, organizada, arejada e limpa, possuindo: monitor de pressão, oxímetro, balança, termômetro e desfibrilador externo (DEA), todos em bom estado. Possui quatro lâmpadas, sendo duas queimadas. Observou-se que a técnica de enfermagem cumpre horário diferenciado do restante da equipe, uma vez que o médico não realiza atendimento sem seu auxílio. Sugere-se a manutenção do horário das 07h às 13h para garantir o apoio necessário.

Consultório Médico:

Sala ampla e arejada, equipada com mesa, cadeiras, armário de aço, armário com chave para amostras de medicamentos, computador e impressora (com travamentos ocasionais). Apesar de antigos, os equipamentos encontram-se em pleno funcionamento. Horário de atendimento do médico: 07h às 13h.

Sala de Arte terapia:

Avenida Montenegro nº 1246, Setor 05, Buritis – RO/CEP: 76.880-000
Telefone: (69) 3238 – 2532 email: cmsburitis@hotmail.com



ESTADO DE RONDÔNIA
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
DE BURITIS - RO

RELATÓRIO, INSTRUMENTO DE FISCALIZAÇÃO E
INSPEÇÃO

Ampla, limpa e organizada, porém carece de materiais específicos e de profissional terapeuta ocupacional para o desenvolvimento de oficinas (trabalhos com tecido, telas, entre outros).

Sala da Direção:

Em perfeita ordem, sem observações relevantes.

Sala de Psicologia 01 (Ellen Cristina):

Sala ampla e arejada, com computador, impressora, mesa, cadeiras e armário tipo arquivo em aço. Observou-se mancha no forro decorrente de telha quebrada, porém o problema já foi sanado.

Sala de Psicologia 02 (Ana Carolina):

Sala ampla, arejada e bem equipada, em bom estado de conservação.

Sala de Enfermagem (Leidinaura):

Sala ampla, arejada, com computador, impressora, mesa, cadeiras e armário tipo arquivo em aço – todos em bom estado de conservação.

Copa:

Sem observações relevantes.

Saguão anexo à Copa:

Espaço amplo, arejado, contendo mesa de café, bebedouro de galão e lixeiras de pedal, em bom estado.

Banheiro para Servidores:

Sem observações relevantes.

Cozinha:

Avenida Montenegro nº 1246, Setor 05, Buritis – RO/CEP: 76.880-000
Telefone: (69) 3238 – 2532 email: cmsburitis@hotmail.com

Mania Cristina

Adriano

[Assinatura]

[Assinatura]



ESTADO DE RONDÔNIA
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
DE BURITIS - RO

RELATÓRIO, INSTRUMENTO DE FISCALIZAÇÃO E
INSPEÇÃO

Ampla, organizada e limpa. Contém geladeira, fogão e armário. Observou-se pequena infiltração no telhado, ocasionando mancha no forro de gesso.

Despensa:

Organizada, sem observações.

Depósito:

Organizado, sem observações.

CONCLUSÃO

A vistoria realizada no dia 10 de outubro de 2025 no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) permitiu constatar que a unidade apresenta, de modo geral, boas condições estruturais, de organização e de funcionamento, oferecendo ambiente limpo, arejado e acolhedor, compatível com a proposta de atendimento humanizado da Rede de Atenção Psicossocial.

Foram identificadas algumas inconformidades pontuais, especialmente no que se refere à acessibilidade externa, necessidade de Identificação Predial – CAPS, manutenção predial (como lâmpadas queimadas e pequenas infiltrações) e necessidade de adequação de segurança física, como instalação de grades de proteção. Também foi observada a falta de profissional terapeuta ocupacional e de materiais específicos para atividades de arteterapia, o que limita o pleno desenvolvimento das ações terapêuticas.

Em síntese, o CAPS demonstra funcionamento satisfatório, com equipe comprometida e espaços adequados, mas requer intervenções estruturais e de apoio técnico para aprimorar a qualidade e segurança dos serviços ofertados à população.

4. PONTUAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

Avenida Montenegro nº 1246, Setor 05, Buritis – RO/CEP: 76.880-000
Telefone: (69) 3238 – 2532 email: cmsburitis@hotmail.com

M. Brito

Admilton

[Assinatura]

[Assinatura]



ESTADO DE RONDÔNIA
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
DE BURITIS - RO

RELATÓRIO, INSTRUMENTO DE FISCALIZAÇÃO E
INSPEÇÃO

Acessibilidade e infraestrutura externa

- Solicitar à Secretaria Municipal de Obras ou órgão competente manutenção e recuperação das vias de acesso ao CAPS, garantindo trânsito seguro para cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida.
- Providenciar reparo das rachaduras na calçada e instalação de muros para segurança da unidade.
- Solicitar informação a respeito do andamento da construção de garagem coberta para o veículo oficial.

2. Segurança física do prédio

Recomenda-se instalar grades de proteção ou reforço metálico nas janelas, especialmente nos banheiros e áreas de fácil acesso, mesmo com o sistema de monitoramento por câmeras.

3. Manutenção interna

- Realizar troca das lâmpadas queimadas nas salas e corredores.
- Corrigir infiltrações no telhado da cozinha e revisar a cobertura para evitar recorrência.

4. Recursos humanos e terapêuticos

- Avaliar a contratação de terapeuta ocupacional para as atividades de arte terapia para 2026, Providenciar materiais específicos para oficinas e atividades terapêuticas.
- Observado horário de funcionamento do atendimento médico das 07h às 13h, está causando desconforto com os demais servidores que fazem o horário das 7:30 às 11:30 e das 13:00 às 17:00, o que também é observado que a partir do horário das 13:00 horas a Unidade não dispõe de atendimento médico, destacamos que a presença do médico no período da tarde no CAPS é essencial para garantir a continuidade do cuidado e a integralidade do atendimento.

Avenida Montenegro nº 1246, Setor 05, Buritis – RO/CEP: 76.880-000
Telefone: (69) 3238 – 2532 email: cmsburitis@hotmail.com

M. Cristina

André

[Assinatura]

[Assinatura]



**ESTADO DE RONDÔNIA
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
DE BURITIS - RO**

**RELATÓRIO, INSTRUMENTO DE FISCALIZAÇÃO E
INSPEÇÃO**

aos usuários da Rede de Atenção Psicossocial. Além disso, muitos usuários só conseguem procurar o serviço no período vespertino, seja por questões de trabalho, transporte ou rotina familiar. A ausência do profissional médico à tarde limita o acesso ao atendimento, prejudica o acompanhamento de casos e sobrecarrega a equipe técnica que permanece no turno.

Diante o exposto, este conselho **RECOMENDA** a contratação de profissional medico no período vespertino

5. Equipamentos e mobiliário



Realizar manutenção preventiva e corretiva.

Avenida Montenegro nº 1246, Setor 05, Buritis – RO/CEP: 76.880-000
Telefone: (69) 3238 – 2532 email: cmsburitis@hotmail.com



**ESTADO DE RONDÔNIA
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
DE BURITIS - RO**

**RELATÓRIO, INSTRUMENTO DE FISCALIZAÇÃO E
INSPEÇÃO**




Avenida Montenegro nº 1246, Setor 05, Buritis – RO/CEP: 76.880-000
Telefone: (69) 3238 – 2532 email: cmsburitis@hotmail.com



ESTADO DE RONDÔNIA
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
DE BURITIS - RO

RELATÓRIO, INSTRUMENTO DE FISCALIZAÇÃO E
INSPEÇÃO



Assinatura da Comissão De Inspeção E Fiscalização in loco:

[Faint, illegible signatures]

Avenida Montenegro nº 1246, Setor 05, Buritis – RO/CEP: 76.880-000
Telefone: (69) 3238 – 2532 email: cmsburitis@hotmail.com

Mania Furtos

[Signature]


[Signature]

[Signature]



**ESTADO DE RONDÔNIA
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
DE BURITIS - RO**

**RELATÓRIO, INSTRUMENTO DE FISCALIZAÇÃO E
INSPEÇÃO**



Assinatura da Comissão De Inspeção E Fiscalização In loco:

*Maria Lúcia Motta Machado, Justino, Carlos Ber-
nardo, Ingrida de Paula Barbosa, Je-
ciana Rezende*

Avenida Montenegro nº 1246, Setor 05, Buritis – RO/CEP: 76.880-000
Telefone: (69) 3238 – 2532 email: cmsburitis@hotmail.com